




Körnerbar:  
kerngesundes  
Futter zum Picken  
für die ganze  
Vogelschar.



# VOGEL-FUTTERSILLO

## MATERIAL

1 Brett: 80 × 40 × 1 cm • 2 Rundstäbe, Ø 1,5 cm: 1 m; Ø 3,5 cm: 1,5 m • 1 Vierkant-Leiste, 3 × 1 cm: 1,3 m • 1-l-PET-Flasche • Doppelklebeband • 8 Holzschrauben: 3,5 × 45 mm • 16 Nägel: 20–25 mm lang • Holzleim • 1 Gewindeschraube: 3 × 45 mm, mit Mutter und 3 Beilagscheiben • 1 Holzscheibe: Ø 4 cm • 1 Möbelknopf • Farbe: weiß, hellblau, schwarz • Buchstaben-Schablonen



- Sägen Sie alle Teile genau zu (→ Extra-Heft, Seite 13). Aus der Mitte der PET-Flasche ein 15–17 cm langes Stück schneiden. Aus der Deckplatte einen Kreis ausschneiden, der 2 mm größer ist als die PET-Röhre. Fixieren Sie die Röhre mit Doppelklebeband im Ausschnitt der Deckplatte.



- Die dünnen Rundstäbe mit Holzschrauben zwischen Boden und Deckplatte fixieren. Zwischen Boden und PET-Röhre 1–2 cm Abstand lassen. Randleisten an Boden und Deckplatte nageln.

- Die Deckelscheibe über die Röhre legen und nahe am Rand ein Loch durch Scheibe und Deckplatte bohren. Je 1 Beilagscheibe über der Scheibe, zwischen Scheibe und Deckplatte und unter der Deckplatte einfügen. Die Schraube durch das Loch stecken und mit der Mutter fixieren. Sie ist die Achse, um die sich die Deckelscheibe beim Öffnen dreht. Holzscheibe und Möbelknopf dienen als Griff.



- Bemalen Sie das Silo weiß und hellblau und beschriften Sie es mithilfe der Buchstaben-Schablonen. Zuletzt montieren Sie den Rundstab als Ständer (Anleitung → Seite 96). Alternativ bohren Sie in jede Ecke der Deckplatte ein Loch, ziehen je eine Kordel durch, verknoten sie unter der Platte und hängen das Silo an einem Ast auf.

→ Seite 13 im Extra-Heft

## TIPP

Füllen Sie nur trockenes Körnerfutter oder Nussbruch in das Futtersilo. Gefettetes Streufutter (→ Seite 95) rutscht nicht nach, sondern bleibt an der Wand des Behälters haften und verschmiert diesen.